



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-070391K\_M1
2. 의뢰자
  - 업체명 : 스탠다드인터내셔널 유한회사
  - 주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 355
3. 시험기간 : 2020년 06월 16일 ~ 2020년 07월 09일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 웨이브 S 투피스 양변기(C319500A-6DAKZS67S/C437500T-6DAKZZ67S)
6. 시험방법
  - (1) KS L 1551:2019

확인	작성자명	신현국	기술책임자명	전수용
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2020년 07월 09일

한국건설생활환경시험연구원






※ 2020.07.28 수정발급 M1 담당자 : 신현국, 승인자 : 전수용 (비고 수정)

결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5130

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



# 시험성적서

성적서번호 : CT20-070391K\_M1

## 7. 시험결과

1) 웨이브 S 투피스 양변기(C319500A-6DAKZS67S/C437500T-6DAKZZ67S)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
세척 성능:대용 오물 B	-	(1)	0.0		
세척 성능:대용 오물 C	-	(1)	2.0		
배출 성능	-	(1)	이상없음		
수봉 성능 (누수 시험)	-	(1)	이상없음		
수봉 성능 (누기 시험)	-	(1)	이상없음		
잉크 침투도	mm	(1)	0		
내급랭성	-	(1)	이상없음		
내균열성	-	(1)	이상없음		
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-세척면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:있어서는 안 될 결점 (도기 면-기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-기포, 색점)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-중간 볼록)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-중간 얼룩)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-유약 벗겨짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-무광택)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-갈라짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-흠집)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-유파)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (세척면-유약 물림)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-기포, 색점)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-작은 볼록, 작은 얼룩, 핀홀)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-중간 볼록)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-중간 얼룩)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-유약 벗겨짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-무광택)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-갈라짐)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-흠집)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-유파)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (겉보기 면-유약 물림)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		

