

품질검사 성적서

시료명(생산국) : 정일요업 100×300 도기질 벽타일 (인도)

시료 채취 장소 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질관리

공 사 명 : -

발 주 자 : -

시 공 자 : -

의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로718(원흥동)

(주)유송타일

국가중요시설 : 해당사항없음

접수번호 : KCM21-07881

접수일자 : 2021년 06월 17일

시료채취일 : 2021년 06월 17일

생산자 : 정일요업

재고량 : -



시료채취자 : (주)유송타일

상무 오성록

임회자 : -

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙 제56조 제3항」에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술인 | | | 시험검사자 | |
|----|--------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2019 | 이상없음 | 건설재료시험기사 13201101361J | 정근영 |  | 권용현 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2019 | 300.1 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2019 | 100.0 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2019 | 7.3 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 불록(측정1) (mm) | KS L 1001:2019 | 0.18 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 오목(측정1) (mm) | KS L 1001:2019 | 없음 | | | | | |
| 7 | 뒤틀림 - 불록(측정2) (mm) | KS L 1001:2019 | 0.17 | | | | | |

위 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금지합니다.

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

비 고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유 의 사 항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.



한국건설자재시험연구원
Korea Construction Material Inspection Company

품질검사 성적서

시료명(생산국) : 정일요업 100×300 도기질 벽타일 (인도)

접 수 번 호 : KCM21-07881

시료 채취 장소 : (주)유송타일

접 수 일 자 : 2021년 06월 17일

공 사 명 : -

생 산 자 : 정일요업

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술인 | | | 시험검사자 | |
|----|--------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|----|-------|----|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 뒤틀림 - 오목(측정2) (mm) | KS L 1001:2019 | 없음 | 건설재료시험기사 13201101361J | 정근영 | | 권용현 | |
| 9 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2019 | 0.13 | | | | | |
| 10 | 치수의 불규칙도 긴변 (mm) | KS L 1001:2019 | 0.22 | | | | | |
| 11 | 치수의 불규칙도 짧은변 (mm) | KS L 1001:2019 | 0.18 | | | | | |
| 12 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2019 | 11.2 | | | | | |
| 13 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2019 | 97 | | | | | |
| 14 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2019 | 0.01 | | | | | |
| 15 | 내균열성 | KS L 1001:2019 | 이상없음 | | | | | |
| 16 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2019 | 이상없음 | | | | | |
| 17 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2019 | 이상없음 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)