



한일원자력(주)
HANIL NUCLEAR CO.,LTD.

시험성적서

TEST REPORT

경기도 안양시 만안구 덕천로 45, 301호

Tel: 031-443-4284, Fax: 031-443-4289

성적서번호 : HN/T-22N-018R

페이지 (1) / 총 (2)

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : 이누스㈜진주지점
- 주소 (Address) : 경상남도 진주시 도동로 57 이누스주식회사 진주지점

2. 시험대상품목/물질/시료 설명 (Sample Description)

- 도기질 벽타일

3. 시험일자 (Date of Test)

- 2022. 01. 14. ~ 2022. 01. 17.

4. 시험방법 (Test method used)

- HNQL-15 밀폐챔버를 이용한 라돈(²²²Rn)방사능 측정 – Annex A. 시험물의 라돈방사능 측정법

5. 시험결과 (Test Results)

- 별첨 "시험결과" 참조

6. 비고 (Note)

- 이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
(This test result is limited to the sample and sample name presented by the client and does not guarantee the quality of the entire product.)
- 본 시험성적서 및 시험결과는 KOLAS 공인기관의 인정과 관련 없음을 알려드립니다.
(This report and result are not related to KOLAS Accreditation.)

확 인	작성자 (Tested by)	기술책임자 (Technical Manager)
(Affirmation)	성 명 (Name) : 이 재 훈 서명 (Signature)	성 명 (Name) : 임 성 규 서명 (Signature)

위 성적서는 한일원자력(주) 시험분석센터의 승인 없이 복제 및 재발급이 금지되며, 진위여부 확인 필요 시 시험분석센터 (031-443-4284)로 문의 바랍니다.

(The above testing certificate is prohibited illegal copies without the approval of the HANIL NUCLEAR Co., Ltd., please contact the Testing and Analysis Center (031-443-4284) when checking whether authenticity needed.)

2022. 01. 17.

한일원자력(주) 대표이사



Hanil Nuclear

HANIL NUCLEAR Co., Ltd. Testing and Analysis Center



시험결과
TEST RESULT


성적서번호 : HN/T-22N-018R페이지 (2) / 총 (2)

1. 시험결과

시료구분번호	시 료 명	시 험 항 목	시험결과 값	단 위
001	도기질 벽타일	1) ²²² Rn	2) < 5.9 *	Bq/m ³

1) ²²²Rn : 원소이름은 라돈이며, ²³⁸U(우라늄) 붕괴계열의 붕괴로 발생 (발생 기원에 따라 라돈으로 구분)
2) 시험결과값 : < a * 표시는 결정준위 미만을 나타냄.

2. 시험정보

시험방법	HNQI-15 밀폐챔버를 이용한 라돈(²²² Rn)방사능 측정 – Annex A. 시험물의 라돈방사능 측정법
시험장소	한일원자력(주) 시험분석센터 내 라돈측정분석실
시료정보 (의뢰자 제공)	생산국 : 대한민국 / 생산업체 : 이누스㈜진주공장 / 생산일자 : 2022. 01. 03.
측정시료	<div></div> <p>(30 x 30 x 0.8) cm x 4 EA</p>