

품질시험 성적서

시료명(생산국) : ALADDIN COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14748

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|--------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 78.0 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 74.0 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.0 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.14 | | | | | |
| 6 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.02 | | | | | |
| 7 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서

시료명(생산국) : ALADDIN COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14748

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정한 값임.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : BAR COLLECTION(H TYPE,B TYPE,N TYPE)-포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14740

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 144.2 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 45.0 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.1 | | | | | |
| 5 | 치수의 불규칙도- 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.05 | | | | | |
| 6 | 치수의 불규칙도- 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.09 | | | | | |
| 7 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.12 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서



시료명 (생산국) : BAR COLLECTION(H TYPE,B TYPE,N TYPE)-포세린 모자이크 타일 (중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14740

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 취입강도 (N/cm) | KS L 1001:2013 | 83 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.03 | | | | | |
| 10 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 13 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정한 값임.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : CHESSBOARD COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14752

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 48.0 | | | | | |
| 3 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.1 | | | | | |
| 4 | 치수의 불규칙도 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.13 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.17 | | | | | |
| 6 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.02 | | | | | |
| 7 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서

시료명(생산국) : CHESSBOARD COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14752

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정함.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : CUBE COLLECTION - 포세린 모자이크 타일 (중국)

접 수 번 호 : KCM017-14747

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|--------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 81.7 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 48.0 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.0 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.20 | | | | | |
| 6 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.03 | | | | | |
| 7 | 첨지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

위 시험값은 축탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서


시료명(생산국) : CUBE COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14747

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 낱개의 타일을 측정한 값임.

KCMic

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : GO BOARD COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14742

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 95.1 | | | | | |
| 3 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.1 | | | | | |
| 4 | 치수의 불규칙도 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.09 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.09 | | | | | |
| 6 | 취임강도 (N/cm) | KS L 1001:2013 | 96 | | | | | |
| 7 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.03 | | | | | |

위 시험값은 축탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동

2017년 08월 07일



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서



시료명(생산국) : GO BOARD COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14742

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정 한 값임.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : GUM COLLECTION(H TYPE,B TYPE,N TYPE)-포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14741

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 71.3 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 21.5 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.1 | | | | | |
| 5 | 치수의 불규칙도- 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.04 | | | | | |
| 6 | 치수의 불규칙도- 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.06 | | | | | |
| 7 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.13 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서

시료명(생산국) : GUM COLLECTION(H TYPE,B TYPE,N TYPE)-포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14741

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 취임강도 (N/cm) | KS L 1001:2013 | 87 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.02 | | | | | |
| 10 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 13 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정한 값임.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : HONEY BEE COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14745

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일



생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험 · 검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험 · 검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 59.4 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 51.2 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.1 | | | | | |
| 5 | 치수의 불규칙도- 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.06 | | | | | |
| 6 | 치수의 불규칙도- 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.18 | | | | | |
| 7 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.12 | | | | | |

위 시험값은 축탁인이 의뢰한 위 시료를 시험 · 검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서



시료명(생산국) : HONEY BEE COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14745

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.02 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 13 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정함 값임.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : HORNET COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14744

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 109.7 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 95.2 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.9 | | | | | |
| 5 | 치수의 불규칙도- 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.13 | | | | | |
| 6 | 치수의 불규칙도- 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.19 | | | | | |
| 7 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.08 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서



시료명(생산국) : HORNET COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14744

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2013 | 87 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.02 | | | | | |
| 10 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 13 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정한 값임.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : LEAF COLLECTION - 포세린 모자이크 타일 (중국)

접 수 번 호 : KCM017-14750

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일


생 산 자 : REGNO(레그노)

의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|--------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 94.8 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 87.0 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.1 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.09 | | | | | |
| 6 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.03 | | | | | |
| 7 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서

시료명(생산국) : LEAF COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14750

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정한 값임.

KCMic

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : SCHOOL OF FISH COLLECTION - 포세린 모자이크 타일 (중국)

접 수 번 호 : KCM017-14749

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일



생 산 자 : REGNO(레그노)

의 회 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험 · 검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험 · 검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|--------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 85.0 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 47.8 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.0 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.16 | | | | | |
| 6 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.02 | | | | | |
| 7 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

위 시험값은 축탁인이 의뢰한 위 시료를 시험 · 검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서

시료명(생산국) : SCHOOL OF FISH COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14749

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정함 값임.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : SHARP COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14754

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일


생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험 · 검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험 · 검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 97.3 | | | | | |
| 3 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.2 | | | | | |
| 4 | 치수의 불규칙도 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.18 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.08 | | | | | |
| 6 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2013 | 88 | | | | | |
| 7 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.02 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험 · 검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서

시료명(생산국) : SHARP COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14754

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정함 값임.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : SMALL GO BOARD COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14743

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 55.7 | | | | | |
| 3 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.0 | | | | | |
| 4 | 치수의 불규칙도 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.07 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.12 | | | | | |
| 6 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.02 | | | | | |
| 7 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서

시료명(생산국) : SMALL GO BOARD COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14743

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정한 값임.

KCMic

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : SNAKESKIN COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14746

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 회 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|--------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 59.6 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 46.4 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 7.3 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.15 | | | | | |
| 6 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.03 | | | | | |
| 7 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서

시료명(생산국) : SNAKESKIN COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14746

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 낱개의 타일을 측정함.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : STARTREK COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14751

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|--------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 지름 (mm) | KS L 1001:2013 | 73.0 | | | | | |
| 3 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.0 | | | | | |
| 4 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.09 | | | | | |
| 5 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.02 | | | | | |
| 6 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 7 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

2017년 08월 07일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서



시료명(생산국) : STARTREK COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14751

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 낱개의 타일을 측정함.



TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

품질시험 성적서

시료명(생산국) : TOFU COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM017-14753

시료채취일 : 2017년 07월 19일

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험

오 성 록 상무

시료 채취 장소 : (주)유송타일

생 산 자 : REGNO(레그노)

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 370-8

(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 72.5 | | | | | |
| 3 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 6.6 | | | | | |
| 4 | 치수의 불규칙도 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.13 | | | | | |
| 5 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.15 | | | | | |
| 6 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2013 | 67 | | | | | |
| 7 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.03 | | | | | |

위 시험값은 촉탁인이 의뢰한 위 시료를 시험·검사하여 얻어진 수치로서 다른 목적으로의 사용을 금합니다.

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질시험 성적서

시료명(생산국) : TOFU COLLECTION - 포세린 모자이크 타일(중국)

접 수 일 자 : 2017년 07월 19일

접 수 번 호 : KCM017-14753

생 산 자 : REGNO(레그노)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 침지의 접착성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 조우진 |  |
| 9 | 침지의 박리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 10 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 11 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |

비고. 위 타일의 치수 시험은 날개의 타일을 측정함 값임.

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 양지마을 3길 19

시험 성적서

시료명(생산국) : 레그노 REP 200작 포세린 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM019-04587

시료 채취 장소 : (주)유송타일

의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

(주)유송타일



접 수 일 자 : 2019년 07월 10일

시료 채취 일 : 2019년 07월 10일

성과 이용 목적 : 품질관리용

생 산 자 : 레그노 (REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2018 | 197.1 | | | | | |
| 3 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2018 | 8.5 | | | | | |
| 4 | 뒤틀림 - 볼록 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.15 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2018 | 없음 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.16 | | | | | |
| 7 | 치수의 불규칙도 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.18 | | | | | |

- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오성록

[일반분야]

2019년 07월 26일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서



시료명(생산국) : 레그노 REP 200작 포세린 타일(중국)

접 수 일 자 : 2019년 07월 10일

접 수 번 호 : KCM019-04587

생 산 자 : 레그노 (REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2018 | 0.25 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 9 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2018 | 213 | | | | | |
| 10 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2018 | 0.01 | | | | | |
| 11 | 내균열성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 13 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 동적마찰계수 (DCOF):습윤 | KS L 1001:2018 | 0.48 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

시험 성적서

시료명(생산국) : 레그노 REG 600×1 200 포세린 타일 (중국)

접 수 번 호 : KCM019-04585

시료 채취 장소 : (주)유송타일

의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

(주)유송타일



접 수 일 자 : 2019년 07월 10일

시료 채취 일 : 2019년 07월 10일

성과 이용 목적 : 품질관리용

생 산 자 : 레그노 (REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2018 | 1201 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2018 | 600.1 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2018 | 10.0 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 볼록 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.16 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2018 | 없음 | | | | | |
| 7 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.15 | | | | | |

- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오성록

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동

2019년 07월 26일



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977
주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서


시료명(생산국) : 레그노 REG 600×1 200 포세린 타일 (중국)

접 수 일 자 : 2019년 07월 10일

접 수 번 호 : KCM019-04585

생 산 자 : 레그노 (REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 1.02 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 9 | 치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.17 | | | | | |
| 10 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2018 | 0.22 | | | | | |
| 11 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2018 | 301 | | | | | |
| 12 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2018 | 0.01 | | | | | |
| 13 | 내균열성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 15 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 16 | 동적마찰계수 (DCOF):습윤 | KS L 1001:2018 | 0.52 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

시험 성적서

시료명(생산국) : 레그노 REG 600×1 200 포세린 타일(폴리싱)(중국)

접 수 번 호 : KCM019-04586

접 수 일 자 : 2019년 07월 10일

시료 채취 장소 : (주)유송타일

시 료 채 취 일 : 2019년 07월 10일



의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

성과 이용 목적 : 품질관리용

(주)유송타일

생 산 자 : 레그노 (REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2018 | 1200 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2018 | 600.0 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2018 | 10.1 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 볼록 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.14 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2018 | 없음 | | | | | |
| 7 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.14 | | | | | |

- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오성록

[일반분야]

2019년 07월 26일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서


시료명(생산국) : 레그노 REG 600×1 200 포세린 타일(폴리싱) (중국)

접 수 일 자 : 2019년 07월 10일

접 수 번 호 : KCM019-04586

생 산 자 : 레그노 (REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.11 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 9 | 치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.12 | | | | | |
| 10 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2018 | 0.24 | | | | | |
| 11 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2018 | 311 | | | | | |
| 12 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2018 | 0.01 | | | | | |
| 13 | 내균열성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 15 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

시험 성적서

시료명(생산국) : REV 시리즈 (50×250)-포세린타일(중국)

접 수 번 호 : KCM018-07803

시료 채취 장소 : (주)유송타일

의 퇴 인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

(주)유송타일



접 수 일 자 : 2018년 12월 04일

시료 채취 일 : 2018년 12월 04일

성과 이용 목적 : 품질관리용

생 산 자 : REGNO

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 박현열 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 250.0 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 50.1 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 8.2 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 볼록 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.11 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2013 | 없음 | | | | | |
| 7 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.13 | | | | | |

- 시료채취자 : (주)유송타일 오성록

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서



시료명(생산국) : REV 시리즈 (50×250)-포세린타일 (중국)

접 수 일 자 : 2018년 12월 04일

접 수 번 호 : KCM018-07803

생 산 자 : REGNO

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 치수의 불규칙도- 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.11 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 박현열 |  |
| 9 | 치수의 불규칙도- 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.08 | | | | | |
| 10 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.43 | | | | | |
| 11 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2013 | 201 | | | | | |
| 12 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.01 | | | | | |
| 13 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 15 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 16 | 동적마찰계수 (DCOF):습윤 | KS L 1001:2013 | 0.46 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

시험 성적서

시료명(생산국) : REW 시리즈 (75×500) - 포세린타일(중국)

접 수 번 호 : KCM019-00027

시료 채취 장소 : (주)유송타일

의 회 인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

(주)유송타일



접 수 일 자 : 2019년 01월 02일

시 료 채 취 일 : 2019년 01월 02일

성과 이용 목적 : 품질관리용

생 산 자 : 레그노(REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 박현열 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2013 | 500.1 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2013 | 74.8 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2013 | 8.8 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 볼록 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.10 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2013 | 없음 | | | | | |
| 7 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.10 | | | | | |

- 시료채취자 : (주)유송타일 오 성 록

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977
주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서



시료명(생산국) : REW 시리즈 (75×500) - 포세린타일 (중국)

접 수 일 자 : 2019년 01월 02일

접 수 번 호 : KCM019-00027

생 산 자 : 레그노(REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 8 | 치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.12 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 박현열 |  |
| 9 | 치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2013 | 0.12 | | | | | |
| 10 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2013 | 0.47 | | | | | |
| 11 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2013 | 214 | | | | | |
| 12 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2013 | 0.01 | | | | | |
| 13 | 내균열성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 15 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2013 | 이상없음 | | | | | |
| 16 | 동적마찰계수 (DCOF):습윤 | KS L 1001:2013 | 0.48 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

시험 성적서

시료명(생산국) : RES 1~9 음각 (68×280)-도기질 타일(중국)

접 수 번 호 : KCM019-03846

접 수 일 자 : 2019년 06월 07일

시료 채취 장소 : (주)유송타일

시 료 채 취 일 : 2019년 06월 07일



의 회 인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

성과 이용 목적 : 품질관리용

(주)유송타일

생 산 자 : REGNO

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2018 | 280.0 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2018 | 68.0 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2018 | 8.9 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 볼록 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.33 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2018 | 없음 | | | | | |
| 7 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.13 | | | | | |


- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오 성 록

[일반분야]

2019년 06월 20일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유 의 사 항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서



시료명(생산국) : RES 1~9 음각 (68×280)-도기질 타일(중국)

접 수 일 자 : 2019년 06월 07일

접 수 번 호 : KCM019-03846

생 산 자 : REGNO

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.13 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 9 | 치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.06 | | | | | |
| 10 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2018 | 11.25 | | | | | |
| 11 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2018 | 68 | | | | | |
| 12 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2018 | 0.02 | | | | | |
| 13 | 내균열성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 15 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

시험 성적서

시료명(생산국) : 레그노 RES 68×280 도기질 벽타일 (양각 몰드) (중국)

접 수 번 호 : KCM019-05072

접 수 일 자 : 2019년 07월 30일

시료 채취 장소 : (주)유송타일

시 료 채 취 일 : 2019년 07월 30일



의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718 (원흥동)

성과 이용 목적 : 품질관리용

(주)유송타일

생 산 자 : 레그노(REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2018 | 280.1 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2018 | 68.0 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2018 | 9.8 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 볼록 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.43 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2018 | 없음 | | | | | |
| 7 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.11 | | | | | |

- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오 성 록

[일반분야]

2019년 08월 09일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서


시료명(생산국) : 레그노 RES 68×280 도기질 벽타일 (양각 몰드) (중국)

접 수 일 자 : 2019년 07월 30일

접 수 번 호 : KCM019-05072

생 산 자 : 레그노(REGNO)

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.14 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 9 | 치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.13 | | | | | |
| 10 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2018 | 10.85 | | | | | |
| 11 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2018 | 86 | | | | | |
| 12 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2018 | 0.02 | | | | | |
| 13 | 내균열성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 15 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

시험 성적서

시료명(생산국) : 레그노 RES 68×280 도기질 벽타일 (웨이브 몰드)(중국)

접 수 번 호 : KCM019-04357

접 수 일 자 : 2019년 07월 01일

시료 채취 장소 : (주)유송타일

시 료 채 취 일 : 2019년 06월 28일



의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

성과 이용 목적 : 품질관리용

(주)유송타일

생 산 자 : 레그노

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2018 | 280.0 | | | | | |
| 3 | 치수 - 나비 (mm) | KS L 1001:2018 | 68.0 | | | | | |
| 4 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2018 | 9.0 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 볼록 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.16 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2018 | 없음 | | | | | |
| 7 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.10 | | | | | |


- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오성록

[일반분야]

2019년 07월 19일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서

시료명(생산국) : 레그노 RES 68×280 도기질 벽타일 (웨이브 몰드)(중국)

접 수 일 자 : 2019년 07월 01일

접 수 번 호 : KCM019-04357

생 산 자 : 레그노

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.11 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 9 | 치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.07 | | | | | |
| 10 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2018 | 10.64 | | | | | |
| 11 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2018 | 62 | | | | | |
| 12 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2018 | 0.02 | | | | | |
| 13 | 내균열성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 15 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

시험 성적서

시료명(생산국) : 레그노 REF 600×600 풀바디 포세린 타일 (폴리싱) (중국)

접 수 번 호 : KCM019-04236

접 수 일 자 : 2019년 06월 25일

시료 채취 장소 : (주)유송타일

시 료 채 취 일 : 2019년 06월 25일



의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

성과 이용 목적 : 품질관리용

(주)유송타일

생 산 자 : 레그노

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2018 | 600.1 | | | | | |
| 3 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2018 | 9.0 | | | | | |
| 4 | 뒤틀림 - 불록 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.14 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2018 | 없음 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.09 | | | | | |
| 7 | 치수의 불규칙도 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.15 | | | | | |

- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오성록

[일반분야]

2019년 07월 19일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서

시료명(생산국) : 레그노 REF 600×600 풀바디 포세린 타일 (폴리싱) (중국)

접 수 일 자 : 2019년 06월 25일

접 수 번 호 : KCM019-04236

생 산 자 : 레그노

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|-------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2018 | 0.18 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 9 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2018 | 217 | | | | | |
| 10 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2018 | 0.01 | | | | | |
| 11 | 내균열성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 13 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

시험 성적서

시료명(생산국) : 레그노 REF 600×600 풀바디 포세린 타일 (메트) (중국)

접 수 번 호 : KCM019-04235

접 수 일 자 : 2019년 06월 25일

시료 채취 장소 : (주)유송타일

시 료 채 취 일 : 2019년 06월 25일



의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

성과 이용 목적 : 품질관리용

(주)유송타일

생 산 자 : 레그노

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|---------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 2 | 치수 - 길이 (mm) | KS L 1001:2018 | 600.1 | | | | | |
| 3 | 치수 - 두께 (mm) | KS L 1001:2018 | 10.0 | | | | | |
| 4 | 뒤틀림 - 볼록 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.11 | | | | | |
| 5 | 뒤틀림 - 오목 (mm) | KS L 1001:2018 | 없음 | | | | | |
| 6 | 뒤틀림 - 옆면 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.13 | | | | | |
| 7 | 치수의 불규칙도 (mm) | KS L 1001:2018 | 0.17 | | | | | |

- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오성록

[일반분야]

2019년 07월 19일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험 성적서



시료명(생산국) : 레그노 REF 600×600 풀바디 포세린 타일 (메트) (중국)

접 수 일 자 : 2019년 06월 25일

접 수 번 호 : KCM019-04235

생 산 자 : 레그노

결 과

| 연번 | 시험검사종목 | 시험검사방법 | 시험검사결과 | 책임기술자 | | | 시험검사자 | |
|----|------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|---|-------|---|
| | | | | 자격종목및번호 | 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 |
| 8 | 흡수율 (%) | KS L 1001:2018 | 0.21 | 건설재료시험기사 02202080452T | 김진석 |  | 최종혁 |  |
| 9 | 꺾임강도 (N/cm) | KS L 1001:2018 | 230 | | | | | |
| 10 | 내마모성 (g) | KS L 1001:2018 | 0.01 | | | | | |
| 11 | 내균열성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 12 | 내약품성: 내산성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 13 | 내약품성: 내알칼리성 | KS L 1001:2018 | 이상없음 | | | | | |
| 14 | 동적마찰계수 (DCOF):습윤 | KS L 1001:2018 | 0.52 | | | | | |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)