



한국건설자재시험연구원  
Korea Construction Material Inspection Company

# 시험 성적서

시료명(생산국) : 정일요업 300×600 포세린타일(중국)

접 수 번 호 : KCM020-02932

시료 채취 장소 : (주)유송타일

의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로718(원흥동)  
(주)유송타일

접 수 일 자 : 2020년 07월 01일

시료 채취 일 : 2020년 06월 30일

성과 이용 목적 : 품질관리용

생 산 자 : 정일요업

## 결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	겉모양	KS L 1001:2019	이상없음	건설재료시험기사 13201101361J	정근영		이동엽	
2	치수 - 길이 (mm)	KS L 1001:2019	600.3					
3	치수 - 나비 (mm)	KS L 1001:2019	300.4					
4	치수 - 두께 (mm)	KS L 1001:2019	9.6					
5	뒤틀림 - 볼록(측정1) (mm)	KS L 1001:2019	0.08					
6	뒤틀림 - 오목(측정1) (mm)	KS L 1001:2019	없음					
7	뒤틀림 - 볼록(측정2) (mm)	KS L 1001:2019	0.06					

- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오성록

[ 일반분야 ]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

2020년 07월 15일

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

### 유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.





한국건설자재시험연구원  
Korea Construction Material Inspection Company

# 시험 성적서

시료명(생산국) : 정일요업 300×600 포세린타일(중국)

접 수 일 자 : 2020년 07월 01일

접 수 번 호 : KCM020-02932

생 산 자 : 정일요업

## 결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
8	뒤틀림 - 오목(측정2) (mm)	KS L 1001:2019	없음	건설재료시험기사 13201101361J	정근영		이동엽	
9	뒤틀림 - 옆면 (mm)	KS L 1001:2019	0.12					
10	치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm)	KS L 1001:2019	0.10					
11	치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm)	KS L 1001:2019	0.10					
12	흡수율 (%)	KS L 1001:2019	0.5					
13	꺾임강도 (N/cm)	KS L 1001:2019	125					
14	내마모성 (g)	KS L 1001:2019	0.02					
15	내균열성	KS L 1001:2019	이상없음					
16	내약품성: 내산성	KS L 1001:2019	이상없음					
17	내약품성: 내알칼리성	KS L 1001:2019	이상없음					
18	동적마찰계수 (DCOF):습윤	KS L 1001:2019	0.59					

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)